



REVISIÓN ESTRUCTURAL
HGOP No. 4, TIZAPÁN
SAN ÁNGEL, CD.MX.

Av. Río Magdalena No.
289, Col. Tizapán, San
Ángel, Del. Álvaro
Obregón C.P. 01090
Ciudad de México

ÍNDICE

1. Reporte de la Visita de Obra practicada por personal de la CII.
2. Reporte Fotográfico.
3. Opinión del D.R.O. que determinará si hay daño estructural.



ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.

Siendo las 11:00 horas del día 21 de septiembre de 2017, se constituyó en el domicilio ubicado en Eje Vial Eje 10 Sur Río Magdalena 289 Álvaro Obregón, Col. Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 1090, en el que se ubica **Hospital de Ginec Obstetricia No. 4, "Luis Cartelazo Ayala"** personal de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) adscrita a la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de llevar a cabo una visita técnica, con la finalidad de revisar físicamente la totalidad del inmueble e informar del estado actual en que se encuentra a consecuencia del sismo registrado el pasado 19 de septiembre de 2017, y dar a conocer si a simple vista se aprecien daños y/o alguno que represente riesgo en materia de estabilidad y seguridad estructural, para que en su caso se tomen las medidas necesarias de prevención y mitigación de riesgos.

A continuación se procedió a realizar la inspección de todo el inmueble, para detectar los posibles daños y se observó lo siguiente:

Daños Superficiales: Es un inmueble de 6 niveles, solo se encontraron daños en acabados de muros en los pisos PB, 1,2, y3 del mismo eje central, por lo que existen condiciones para seguir operando.

Daños Estructurales: No hubo

Reporte Fotográfico: Adicionalmente a la inspección en campo del estado actual del inmueble, se realizó un reporte fotográfico que muestra lo observado en los elementos estructurales, no estructurales, cuartos y espacios de los servicios; con el propósito de que este reporte constituya un antecedente histórico, de las características que presenta la edificación actualmente. **(Se adjunta como Anexo 1, que forma parte integrante de la presente Acta).**

Con lo anterior, se da por concluida la visita realizada, firmando al calce para su constancia los que en ella intervinieron.

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera Titular de la Subjefatura de División de Construcción Zona Centro sur	
Ing. Roberto Barrera Hernandez Ingeniero Mecanico	

ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.

ANEXO 1 REPORTE FOTOGRAFICO

Es importante mencionar que este tipo de información recabada, será parte del expediente, lo que permitirá coadyuvar a darle seguimiento a su comportamiento estructural y en su caso programar los trabajos de rehabilitación correspondientes.



Desprendimiento de recubrimiento.



Desprendimiento de recubrimiento.



Grieta en acabado



Grieta prolongada



ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.



No se encuentran problemas estructurales sobresalientes, por lo que se considera que es habitable, y sin problemas para proporcionar servicio.

