



REVISIÓN ESTRUCTURAL
UMF No. 7
CD.MX.

Calz. De Tlalpan No. 4220
Col. Huipulco,
C.P. 01400 Del. Tlalpan
Ciudad de México

ÍNDICE

1. Reporte de la Visita de Obra practicada por personal de la CII.
2. Reporte Fotográfico.
3. Opinión del D.R.O. que determinará si hay daño estructural.



ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.

Siendo las 13:30 horas del día 22 de septiembre de 2017, se constituyó en el domicilio ubicado en Calzada de Tlalpan No. 4200, Col. Huipulco, C.P. 14370, Ciudad de México lugar en el que se ubica la Unidad de Medicina Familiar No. 7, personal de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) adscrita a la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de llevar a cabo una visita técnica, con la finalidad de revisar físicamente la totalidad del inmueble e informar del estado actual en que se encuentra a consecuencia del sismo registrado el pasado 19 de septiembre de 2017, y dar a conocer si a simple vista se aprecien daños y/o alguno que represente riesgo en materia de estabilidad y seguridad estructural, para que en su caso se tomen las medidas necesarias de prevención y mitigación de riesgos.

A continuación se procedió a realizar la inspección de todo el inmueble, para detectar los posibles daños y se observó lo siguiente:

Daños Superficiales: Se presentan desprendimientos de acabados de muros y plafones sin embargo, no se pone en riesgo el inmueble, por lo que existen condiciones para continuar operando.

Se comentó con el Jefe de Conservación de la Unidad la necesidad de revisar las condiciones del varitado en un muro de la sala de rayos X, toda vez que presenta una deformación.

Daños Estructurales: No se observaron.

Se presentó brigada de la UNAM quienes se comprometieron a entregar su reporte a más tardar el lunes 25 de septiembre de 2017.


Reporte Fotográfico: Adicionalmente a la inspección en campo del estado actual del inmueble, se realizó un reporte fotográfico que muestra lo observado en los elementos estructurales, no estructurales, cuartos y espacios de los servicios; con el propósito de que este reporte constituya un antecedente histórico, de las características que presenta la edificación actualmente. **(Se adjunta como Anexo 1, que forma parte integrante de la presente Acta).**

Con lo anterior, se da por concluida la visita realizada, firmando al calce para su constancia los que en ella intervinieron.


Arq. Guillermo Luis Galván Analista de Obra de la División de Construcción	
Ing. Javier Antonio Rabell Ojeda Analista de la División de Proyectos	
Arq. Evelyn Nava Cruz Jefa del Área de Atención Regional de la División de Construcción	

ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.

ANEXO 1 REPORTE FOTOGRAFICO



Desprendimiento de acabados en muros y plafones





ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.



No se observa daños en estructura