



REVISIÓN ESTRUCTURAL
UMF No. 13

Calle Prolongación 11
Sur, No. 5525
Col. Mayorazgo
C.P. 72450
Puebla

ÍNDICE

1. Reporte de la Visita de Obra practicada por personal de la CII.
2. Reporte Fotográfico.
3. Opinión del D.R.O. que determinará si hay daño estructural.



ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.

Siendo las 18:00 horas del día 20 de septiembre de 2017, se constituyó en el domicilio ubicado en Prolongación 11 Sur número 5525, Colonia Mayorazgo C.P. 72450, Estado de Puebla, lugar en el que se ubica la **Unidad de Medicina Familiar número 13**, el personal de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) adscrita a la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, para llevar a cabo una visita técnica, con la finalidad de revisar físicamente la totalidad del inmueble e informar del estado actual en que se encuentra a consecuencia del sismo registrado el pasado 19 de septiembre de 2017, y dar a conocer si a simple vista se aprecia algún daño que represente riesgo en materia de estabilidad y seguridad estructural y en su caso se tomen las medidas necesarias de prevención y mitigación de riesgos.

A continuación se procedió a realizar la inspección de los posibles daños, observando lo siguiente:

Daños Superficiales: Dicha Unidad se encuentra conformada por cuatro niveles, apreciándose daños solamente en acabados a causa del deterioro y por la falta de mantenimiento, sin que ello haya sido consecuencia del sismo.

Daños Estructurales: La estructura se encuentra sana y no se aprecian daños a la vista.

Reporte Fotográfico: Adicionalmente a la inspección en campo del estado actual del inmueble, se realizó un reporte fotográfico que muestra lo observado de los elementos estructurales, no estructurales, cuartos y espacios de los servicios; con objeto adicional de que este reporte sea un antecedente histórico de las características que presenta la edificación actualmente.

Se adjunta como Anexo 1, que forma parte integrante de la presente Acta.

Es importante mencionar que este tipo de información recabada, será parte de los expedientes de la edificación, lo que permitirá coadyuvar a darle seguimiento ocularmente a su comportamiento estructural.

Con lo anterior, se da por terminada la visita firmando al calce el profesionista que intervino para su constancia.

Arq. Federico López Rosas Titular de la Subjefatura de la División de Proyectos de Arquitectura e Ingenierías	Firma 
---	--

ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.

ANEXO 1 REPORTE FOTOGRAFICO

Es importante mencionar que este tipo de información recabada, será parte del expediente, lo que permitirá coadyuvar a darle seguimiento a su comportamiento estructural y en su caso programar los trabajos de rehabilitación correspondientes.



Aplanados dañados por falta de mantenimiento



Fachada exterior en planta de azotea en buenas condiciones



Aplanados de yeso en plafones dañados por presencia de humedad

