



INFORME TÉCNICO DE NOM UVIE ING. PEDRO J. NARVÁEZ C.

Lugar y Fecha: Oaxaca de Juárez, Oax. A 21 de septiembre de 2017

INFORME TÉCNICO No. 2

Nombre o razón social del inmueble a verificar: "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TUNKUE A.C."

Dirección: EUCALIPTOS NO. 113 AGENCIA MUNICIPAL CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA CP: 68130

Con fundamento en el Art. 84 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, que me confiere determinar el grado de cumplimiento de su instalación eléctrica, le informo los siguientes hallazgos identificados en:

PROYECTO ELECTRICO ()
MEMORIA TÉCNICA ()
INSTALACION ELECTRICA (X)

Los cuales son evaluados en base a las Norma(s) Oficial (es) Mexicana(s):

NOM-001-SEDE-2012 (X) Instalaciones eléctricas (utilización).

NOM-007-ENER-2004 () Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.

NOM-013-ENER-2004 () Eficiencia energética para Sistemas de alumbrado en vialidades y áreas públicas.

Por lo que en caso de existir hallazgos, deberá realizar las correcciones pertinentes y enviar a la presente Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas la notificación de una nueva inspección, a fin de verificar que no existan hallazgos y poder continuar con el proceso de verificación correspondiente.

LISTADO DE HALLAZGOS DE LA VERIFICACIÓN

No.	HALLAZGO	REFERENCIA EN NORMA o LEGISLACIÓN
1.-	INSTALACION ELECTRICA SIN OBSERVACIONES Y EN CONDICIONES NORMALES PARA OPERAR.	

ATENTAMENTE

ING. PEDRO JAVIER NARVÁEZ CASTAÑEDA
UVSEIE 382-C



Cotejado con el Documento Original
JESÚS OMAR SANTIAGO LÓPEZ

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
(NOM-001-SEDE-2012)

ING. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA

VERIFICACION
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
LIVSEIE-3520
UVCONAE-301



DATOS DEL SOLICITANTE DE LA VERIFICACIÓN

VISITA No. 2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE:	
Centro de desarrollo infantil Tuxtepec A.C.	
ACTIVIDAD: Guardería	
DOMICILIO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA:	
CALLE O AVENIDA: Eucaliptos	No. (Interior y exterior): 113
COLONIA O POBLACIÓN: Agencia Municipal Candiani	
MUNICIPIO O DELEGACIÓN: Oaxaca de Juárez	CÓDIGO POSTAL: 68130
CIUDAD Y ESTADO: Oaxaca de Juárez, Oax	
TELÉFONO (S): 14 48 356	
CORREO ELECTRÓNICO: factura.colibri@hotmail.com	
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN:	
Jesús Córdova Alvarado	

DATOS DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN

OBJETO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN	
Evaluar el cumplimiento de la instalación eléctrica con la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas (utilización)	
FECHA DE LA VISITA DE LA VERIFICACIÓN DIA: 21 MES: 09 AÑO: 2017	
HORA DE INICIO: 11:30 hrs	HORA DE TÉRMINO: 12:30 hrs
DESARROLLO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN.	
Circunstancias en las que se efectúa la visita de Verificación:	
La instalación eléctrica es existente, se realizó un recorrido por la instalación, revisando tableros, lámparas, registers, tuberías.	
Nota: la revisión se realizó con el fin de descartar daños provocados por el sismo	
No Conformidades encontradas:	
- No se encontraron daños a la instalación a causa del sismo ocurrido el día 19/09/2017, la instalación eléctrica se encuentra en condiciones normales para operar en forma segura.	

Observaciones de la persona que atendió la visita de Verificación:

Ninguna