

# ACTA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

(NOM-001-SEDE-2012)

ING. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA

VERIFICACION  
INSTALACIONES  
ELÉCTRICAS

UVSEIE-382C  
UVCONAE-301



## DATOS DEL SOLICITANTE DE LA VERIFICACIÓN

VISITA No. 2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE:	
Espacios Intel Gym S.C	
ACTIVIDAD: Guardería	
DOMICILIO DE LA INSTALACION ELECTRICA:	
CALLE O AVENIDA: Arteaga	No. (Interior y exterior):
COLONIA O POBLACIÓN: Centro	
MUNICIPIO O DELEGACIÓN: Oaxaca de Juárez	CÓDIGO POSTAL: 68000
CIUDAD Y ESTADO: Oaxaca	
TELÉFONO (S)	
CORREO ELECTRONICO:	
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA DE VERIFICACION:	
Hector Rafael Ramos Arteaga	

## DATOS DE LA VISITA DE VERIFICACION

OBJETO DE LA VISITA DE VERIFICACION	
Se inspecciona la instalacion electrica, derivado del sismo del 19 de septiembre del 2017, 7.1 grados E.R conforme a la NOM-001SEDE 2012 (utilización)	
FECHA DE LA VISITA DE LA VERIFICACION DIA: 21	MES: Sep AÑO: 2017
HORA DE INICIO: 11:00	HORA DE TERMINO: 11:30
DESARROLLO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN.	
Circunstancias en las que se efectúa la visita de Verificación:	
Se realiza el recorrido por la Instalacion Electrica, verificando tableros, canalizaciones y accesorios, para revisar que no exista ningun daño ocasionado por el sismo.	
No Conformidades encontradas:	
No conformidades encontradas	
Instalacion electrica en condiciones normales de operar, no existen danos por sismo	

Observaciones de la persona que atendió la visita de Verificación:

Ninguna.

Pilar Roldán 112 Col. Olímpica,  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68020  
Tel 01 951 51 3 22 11

[www.uviemex.com](http://www.uviemex.com)  
[verificacion@uviemex.com](mailto:verificacion@uviemex.com)

Manuel Navarrete 56, Col Algarín,  
Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06880  
Tel 01 55 55 38 45 76

Rev. 01 /Nov15

PNC-FIE-01.01

# ACTA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

(NOM-001-SEDE-2012)

ING. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA

VERIFICACION  
INSTALACIONES  
ELÉCTRICAS

UVSEIE-382C  
UVCONAE-30I



## DATOS DEL SOLICITANTE DE LA VERIFICACIÓN

VISITA No. 2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE:	
<u>Espacios Intel Gym S.C</u>	
ACTIVIDAD: <u>Guardería</u>	
DOMICILIO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA:	
CALLE O AVENIDA: <u>Arteaga</u>	No. (Interior y exterior):
COLONIA O POBLACIÓN: <u>Centro</u>	
MUNICIPIO O DELEGACIÓN: <u>Oaxaca de Juárez</u>	CÓDIGO POSTAL: <u>68000</u>
CIUDAD Y ESTADO: <u>Oaxaca</u>	
TELÉFONO (S)	
CORREO ELECTRÓNICO:	
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN:	
<u>Hector Rafael Ramos Arteaga</u>	

## DATOS DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN

OBJETO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN
<u>Se inspecciona la instalación eléctrica, derivado del sismo del 19 de septiembre del 2017, 7.1 grados E.R conforme a la NOM-001-SEDE 2012 (utilización)</u>
FECHA DE LA VISITA DE LA VERIFICACIÓN DIA: <u>21</u> MES: <u>Sep</u> AÑO: <u>2017</u>
HORA DE INICIO: <u>11:00</u> HORA DE TÉRMINO: <u>11:30</u>
DESARROLLO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN.
Circunstancias en las que se efectúa la visita de Verificación:
<u>Se realiza el recorrido por la Instalación Eléctrica, verificando tableros, conexiones y accesorios, para revisar que no exista ningún daño ocasionado por el sismo.</u>
No Conformidades encontradas:
<u>No conformidades encontradas</u>
<u>Instalación eléctrica en condiciones normales de operar, no existen daños por sismo</u>

## Observaciones de la persona que atendió la visita de Verificación:

Ninguna.

Pilar Roldán 112 Col. Olímpica,  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68020  
Tel. 01 951 513 22 11

[www.uviemex.com](http://www.uviemex.com)  
[verificacion@uviemex.com](mailto:verificacion@uviemex.com)

Manuel Navarrete 56, Col Algarín,  
Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06880  
Tel. 01 55 55 38 45 76

Rev. 01 /Nov15

PNC-FIE-01.01



# ACTA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

(NOM-001-SEDE-2012)

ING. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA

VERIFICACION  
INSTALACIONES  
ELÉCTRICAS

UVSEIE-382C  
UVCONAE-301




Acciones realizadas y documentación ofrecida con respecto a lo asentado en el desarrollo de la visita de verificación.

- Se revisan tableros y centros de carga.
- Conexiones eléctricas que se encuentren en buenas condiciones
- Polaridad de contactos y integridad de los luminarios

Nota: En caso de No Conformidades, indicar las Acciones Correctivas para solventarlas.

## FIRMAS DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA DILIGENCIA

Unidad de verificación: (VERIFICADOR)	
No. de registro: UVSEIE 382-C	
Datos de la persona que atendió la visita	
Nombre: <u>HECTOR RAFAEL RAMOS ANTEAGA</u>	
Identificación: <u>0507012782943</u>	
Número o folio de la identificación: <u>INE</u>	
Expedida por: <u>INE</u>	
Dirección: <u>ANTEAGA 620, CENTRO, OAXACA.</u>	
Datos del testigo	
Nombre: <u>Gabriela Ortega Corvantes</u>	
Identificación: <u>IFE</u>	
Número o folio de la identificación: <u>0507012782943</u>	
Expedida por: <u>IFE</u>	
Dirección: <u>Pedro Velazquez Mpio CSO Fracc. Cd Yagui</u>	
Datos del testigo	
Nombre: _____	
Identificación: _____	
Número o folio de la identificación: _____	
Expedida por: _____	
Dirección: _____	



Firma: [Signature]

Firma: \_\_\_\_\_

Pilar Roldán 112 Col. Olímpica,  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68020  
Tel. 01 951 51 3 22 11

Rev. 01/Nov15

[www.uviemex.com](http://www.uviemex.com)  
[verificacion@uviemex.com](mailto:verificacion@uviemex.com)

Manuel Navarrete 56, Col Algarín,  
Cuahtémoc, México D.F., C.P. 06880  
Tel. 01 55 55 38 45 76

PNC-FIE-01.01